



Certificado de Acessibilidade - ICVM

accessibility certificate - ICVM

relatório da avaliação das condições de acessibilidade

identificação do cliente	Centro Cultural Vila Flor
nome e descrição da atividade principal (a certificar)	Sala de Exposições e Auditórios.
outras atividades relevantes /complementares	Restaurante, Bar, Sala Internet, Parque de estacionamento Público
data da visita	31 de agosto de 2012



INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE

Centro de Incubação do Porto | Rua do Passeio Alegre, n.º 20 | 4150-570 Porto

tlf/fax 00351 228 328 115 | tlm 00351 962 032 854 | www.institutodemobilidade.org | geral@institutodemobilidade.org

ÍNDICE

DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL	1
DESCRIÇÃO SUMÁRIA	2
RESULTADO DA AVALIAÇÃO	2
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE – RESUMO	3
ANEXOS	5



DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL

Peritos		
Nome	Maria Paula Trigueiros Cunha	
Nome	Daniel Ricardo de Babo Geada Alves	
Data da visita	31 Agosto de 2012	1.ª visita

Dados do cliente e das instalações a certificar

Identificação do Cliente		
Nome/ NIF	Centro Cultural de Vila Flor	
Responsável	Arq. Filipe Fontes	
Contactos – telefone/telemóvel /email	962 105 584	Filipe.fontes@cm-guimares.pt

Caracterização da atividade

Nome e descrição da atividade principal (a certificar)	Sala de Exposições e Auditórios
Outras atividades relevantes /complementares	Restaurante, Bar, Sala Internet, Parque de estacionamento Público

Localização

Morada (da instalação a certificar)	Avenida D. Afonso Henriques nº 701
Dependências / secções	
Página Web/ Facebook ou outra localização de informação online	http://www.ccvf.pt / https://www.facebook.com#!/CCVFGuimaraes
Outras formas publicitação de serviços/produtos?	

Envolvente (espaços/equipamentos públicos)

Centro urbano / periferia/ área rural	Centro Histórico
Transportes públicos	Sim, nas imediações
Espaço público acessível	Sim
Equipamentos /instituições nas imediações	
Saúde/cultura/desporto/turismo	
Tem “Plano de acessibilidade”?	Não

Observações:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Descrição das condições gerais oferecidas para desempenho das atividades principais

O Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, é constituído por um edifício novo ligado ao Palácio que lhe deu o nome. Esta ligação, num piso subterrâneo garante, em geral, muito boas condições de acesso e uso das valências principais: auditórios, exposições, restaurante, bar, entre outras. (Construído ao abrigo da legislação em vigor quanto à acessibilidade em edifícios.)

Acessos e exterior:

Entrando de automóvel tem-se uma garagem com lugares reservados, amplos, bem sinalizados e com acesso fácil ao elevador. Este, por sua vez, conduz à bilheteira e átrio central exterior. Grande parte das áreas e jardim exteriores são de nível ou têm acesso por rampa. O acesso exterior ao Palácio é feito por rampa até uma porta lateral e carece de alguns ajustes; o piso de terra batida e um degrau transversal no acesso pedonal podem ser corrigidos. Não existem marcações texturadas/contrastantes nos limites dos percursos. A sinalética local nem sempre é bem evidente/funcional.

Circulação interior:

Os espaços estão bem dimensionados e possuem ligações de nível ou por elevadores regulamentares. O piso é regular; algumas áreas têm alcatifa ou tapetes. A entrada e acesso nivelado ao piso superior da sala de exposições – no Palácio – exigiu o contorno dos desníveis e degraus do edifício original, passando por áreas administrativas, pelo que carece de acompanhamento.

Espaços funcionais:

Atendimento – as bilheteiras dos auditórios não estão rebaixadas e contêm um ressalto no piso que não favorece o seu uso. (estavam encerradas durante a vistoria, pelo que não foram apurados os procedimentos adotados regularmente, no atendimento de pessoas com mobilidade reduzida - PMR).

Auditórios - Os acessos e condições dos dois auditórios existentes estão preparados para utilizadores de cadeiras de rodas (5 lugares no grande e 2 lugares no pequeno), situados em locais com boa visibilidade para o palco. Este, porém tem acesso por degraus.

Sala de Exposições – Espaço amplo com dois pisos. O acesso ao piso inferior está condicionado por dois degraus, embora o de cima esteja acessível por elevador.

Instalações sanitárias - Nos auditórios, as cabines reservadas a PMR, de cada sexo, estão integradas no mesmo espaço das restantes e oferecem as condições adequadas. No Palácio estas encontram-se no piso superior, perto do elevador, e oferecem as condições regulamentares, embora tal como as anteriores, não estejam sinalizadas.

Restaurante e Bar – estão situados no piso inferior com grandes janelas para o jardim. Os espaços e demais condições garantem o acesso até aos lugares de refeição. (As mesas têm 67cm sob tampo, podendo dificultar o posicionamento da cadeira de rodas.)

Condições oferecidas para outras atividades disponíveis /complementares

Os espaços envolventes - jardins e pátio interior – oferecem em boa parte da área disponível, boas condições para proporcionar momentos agradáveis a todas as pessoas.

Síntese

Pontos fortes

As instalações estão, em geral, bem preparadas para a utilização confortável por pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando acesso generalizado, confortável, e equitativo nas suas principais valências.

Aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade

A circulação pedonal exterior pode ser melhorada - proporcionando um piso mais regular num percurso acessível e carece de uma pequena rampa para vencer um degrau transversal existente. (Foto 14*)

As bilheteiras e balcões de atendimento deverão ter uma área (de 80 cm extensão) com rebaixamento até pelo menos, 0,90 m – na Receção, Bengaleiro, Bilheteira da sala de exposições (do Palácio) e no Bar. Será conveniente oferecer alternativa mais confortável com cerca de 70cm sob tampo - em alguns lugares, às mesas do restaurante e Bar. (Fotos 12*/16*/18*/19*)

A sinalética de orientação carece de alguma intervenção: notámos a falta de algumas indicações relevantes e outras – p.ex. aplicadas em superfícies vidradas ou apenas de pictogramas - não oferecem as condições adequadas a um tipo de público mais exigente quanto a soluções acessíveis (relevo/contraste/tamanho) (Fotos 17*/20*)

A acessibilidade à informação e conteúdos – programação, disposição dos lugares dos auditórios, etc – merece uma intervenção, seja oferecendo alternativas de suporte (ampliado, sonoro, em relevo/braille) no local ou em suporte digital, na página Web, favorecendo a qualidade dos serviços e a promoção da participação de pessoas idosas e com incapacidades visuais e/ou auditivas.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Em resultado da análise realizada, o ICVM - Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade atribuiu ao Centro Cultural Vila Flor

Certificado de acessibilidade AMIGÁVEL (nível 2)



INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE

Centro de Incubação do Porto | Rua do Passeio Alegre, n.º 20 | 4150-570 Porto

tlf/fax 00351 228 328 115 | tlm 00351 962 032 854 | www.institutodemobilidade.org | geral@institutodemobilidade.org

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE - RESUMO

1	INSTALAÇÕES	<i>Visitado</i>	<i>Ref. FOTOS /Observações</i>
1.1	EXTERIOR		Foto 1
	Acesso automóvel	V	Foto 4
	Estacionamento	V	Foto 2/14*
	Circulação pedonal	V	
	Escadas		
	Sinalética	V	
	Jardim/Zona de estar	V	Foto 3
	Esplanada/pérgula/miradouro		
	Mobiliário urbano	V	
	Outros		
1.2	ACESSOS		
	Portas	V	Foto 6
	Passagens/outra situação	V	
1.3	CIRCULAÇÃO		
	Átrio/hall	V	
	Corredor	V	Foto 13
	Escada	V	Foto 15
	Rampas	V	Foto 5
	Circulação Mecânica		
	Elevador	V	Foto 9
	Plataforma elevatória		
	Cadeira mecânica		
	Escada rolante		
	Passadeira rolante		
1.4	ÁREAS FUNCIONAIS		
	Atendimento	V	Foto 16*/18*/19*
	Sala (geral)		
	Gabinete (trabalho)		
	Sanitários comuns	V	Foto 11
	Sanitário completo		
	Quartos (nº de unidades visitadas ...)		
	Alojamento		
	Cozinha / kitchenette		
	Refeições/bar	V	Foto 12*
	Espera/Lounge	V	Foto 19
	Convívio /atividades - Lazer/jogos/leitura)	V	
	Vendas		
	Exposição /visita cultural	V	Foto 7
	Recintos Escolares/Formação		
	Desporto		
	Espetáculo/Cinema		
	Auditório/Sala Multiusos	V	Foto 8
	Varanda/terraço		
	Outros (1)		
	Outros (2)		

* aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade

3



INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE

Centro de Incubação do Porto | Rua do Passeio Alegre, n.º 20 | 4150-570 Porto

tlf/fax 00351 228 328 115 | tlm 00351 962 032 854 | www.institutodemobilidade.org | geral@institutodemobilidade.org

1.5	EQUIPAMENTO		
	Equipamento urbano		
	Torniquetes acesso automóvel	V	
	Máquina de venda /Multibanco	V	
	Parcómetro		
	TPA / pagamento automático		
	Outros (1)		
	Outros (2)		
2	INFORMAÇÃO		(Plus)
	Documentos		
	Página Web Acessível (nível básico)	V	
	Orientação/informação afixada no local	V	Foto 17*/20*
	Avisos/horário/outros	V	
	Sinalética		
	Espaços/dependências	V	Foto 10
	Pisos	V	
	Mapas	V	
	Saídas de emergência	V	
3	SERVIÇOS		(Plus)
3.1	APOIO		
	Disponibilização de equipamento de apoio		
	Outras facilidades		
3.2	TRANSPORTE		
3.3	OUTROS ITENS VALORIZÁVEIS		
	Formação específica de funcionários/colaboradores		
	Parcerias relevantes		
4	CONDIÇÕES DE EMPREGABILIDADE		(Excelência)
	Tarefas compatíveis com pessoas com incapacidade		
	Incap. motoras (membro sup. / inf.)		
	Mobilidade reduzida		
	Incap. visuais		
	Expressão/ comunicação		
	Locais com condições (acesso/manobra em CR)		
	Equipamento existente/ passível de adaptação		
	Outros dados relevantes		
4.1	POSTO DE TRABALHO ACESSÍVEL (já existente)		
	Motora		
	Sensorial		
	Comunicação/expressão/fala		
	Intelectual / outra		
	Funções		
	Adaptações do Posto de trabalho		
	Aspetos relevantes na adaptação do Posto de Trabalho à pessoa com incapacidade		

* aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade



ANEXO



INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE

Centro de Incubação do Porto | Rua do Passeio Alegre, n.º 20 | 4150-570 Porto

tlf/fax 00351 228 328 115 | tlm 00351 962 032 854 | www.institutodemobilidade.org | geral@institutodemobilidade.org

Análise das condições de acessibilidade - FOTOS



1. Acesso pedonal/automóvel



2. Acesso pedonal



3. Jardim / Zona de estar



4. Estacionamento



5. Rampa acesso sala exposições



6. Porta auditório



7. Sala exposições



8. Auditório



9. Elevador



10. Sinalética bengaleiro



11. Sanitários comuns



12. Restaurante



13. Circulação



14. Circulação Pedonal



15. Atendimento exposições



16. Bilheteira



17. Informação na bilheteira



18. Bengaleiro auditório
pequeno



19. Bar auditório grande



20. Sinalética restaurante